


## RECOMENDACIONES PARA IMÁGENES DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES

### CALIDAD DE LA IMAGEN:


- Usar la máxima resolución posible.
- Emplear una buena iluminación.
- Evitar brillos y sombras, sobre todo en el caso del vidrio y de los plásticos.
- Asegurarse de que la imagen está enfocada; si sale borrosa o desenfocada no tendrá calidad suficiente.

### ENCUADRE:


- No incluir elementos adicionales como etiquetas de papel que describan la medida o básculas con el peso del envase.
- Si la medida consiste en un cambio de tamaño apreciable a simple vista, es preferible sacar los formatos de antes y después en la misma fotografía:




- Si se sacan dos fotos hay que usar la misma escala en ambas para que el tamaño sea comparable:




- Usar un fondo blanco, liso y uniforme, e incluir la mínima cantidad de fondo posible:



- No cortar el objeto fotografiado; es preferible sacarlo más pequeño pero entero.



- Si en la misma imagen se sacan varios envases, evitar que solapen.



### OTRAS CONSIDERACIONES:

- Además de vistas generales, se pueden enviar fotos de detalles o elementos del envase
- Es conveniente que la foto incluya el producto

Si lo prefieren, pueden enviarnos las muestras de los envases y ECOEMBES tomará las fotos de su medida de prevención:

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.  
Dpto. Prevención y Servicios a Empresas  
Paseo de la Castellana, 83-85- 11ª planta  
28046 Madrid. Tel. 900 84 83 82.